

**Rückruf Motorrad-Reifen
(Michelin)****Reifen Nr.1- 2007**

24657

Stand: 28.06.2007

Produkt:	Reifen fürs Vorderrad an Motorrädern: Michelin Pilot Power 2 CT" und "Pilot Power" der Dimension 120/70 (58W) ZR 17
Anlass/Bauteil:	Wegen Produktionsfehler mögliche Laufflächenschäden
Bau-Zeitraum:	nicht bekannt
Merkmale.:	„Made in France“ / DOT-Nr 6UCW 980T bzw. ...979T
Anzahl:	ca. 6.500 Reifen (D) ca. 68.000 Reifen (weltweit)
Veröffentlichung in:	Presse: ja MWE: vorauss. 08/2007
Benachrichtigung der Halter über:	Presseinformation, Medien, Fachhandel
KBA-Adressen:	nein
Ergänzende Informationen:	Laut Hersteller kann es bei längerer Fahrt im hohen Geschwindigkeitsbereich zur Teilablösungen an der Lauffläche bzw. Laufflächenverformung kommen. Michelin hat mit Presseinformation vom 15.06. informiert und den Fachhandel am 19.06. zum Umtausch der Lagerbestände mit obigen Merkmalen aufgefordert. Betroffene Kunden sollten mit dem Vertrags-/ oder Reifenhändler zum Tausch des Reifens Kontakt aufnehmen. Ab 28.06. hat Michelin eine Kundenhotline unter der Rufnr. 0080022111156 eingerichtet. Der fehlerhafte Vorderreifen wird vom Händler kostenlos getauscht. Da die Händler in der Regel diesen Reifen nicht auf Lager führen ist zur Bestellung eine vorherige tel. Kontaktaufnahme erforderlich!